

3. ACCESORIOS PARA CENTRALES Y SENSORES

Cable de conexión **USB-TTL**

Referencia	01000
Cable USB-TTL para la conexión entre dispositivo con comunicación TTL con un PC.	



Cable de conexión **USB-RS 485**

Referencia	03218
Cable USB-RS485 para la conexión entre dispositivo con comunicación RS485 con un PC.	



Máscara de calibración **MK-E7**

Referencia	03297
Máscara de calibración para sensores remotos S/3 y S/2.	



Máscara de calibración **MK-D150i**

Referencia	03541
Soporte de máscara D-150i Máscara de calibración Máscara de comprobación	
Máscara de calibración en campo para detector D-150i.	

Soporte



Máscara de calibración



Máscara de comprobación

Máscara de calibración **MK-S10**

Referencia	03446
Soporte de máscara S/10 Máscara de calibración Máscara de comprobación	
Máscara de calibración en campo para detector S10.	

Soporte



Máscara de calibración



Máscara de comprobación