


ACCESORIOS

Mánómetros de vacío

- Calibración de 0 ... -1 bar
- Indicación precisa del nivel de vacío



● Dimensiones



● Modelos

Modelo	Gama
M/58080	0 ... -1 bar