

# Decapado

Los trabajos en los que se necesita mucha agresividad en el lijado requieren de lijas y máquinas de alto rendimiento.

## Proceso estándar

### Lijado sin polvo

Abranet® Ace HD ofrece resultados extraordinarios en superficies difíciles. Su soporte de malla de nylon hace que la superficie sea aún más abrasiva.



Abranet® Ace HD

	Granos
Proceso	P40, P60, P80

### Lijado convencional

Coarse Cut está indicado para lijados bastos. Cuenta con la tecnología Progressive Bond™ de Mirka y ofrece una gran flexibilidad en zonas curvas.



Coarse Cut

	Granos
Proceso	P40, P60, P80

Máquina:  Mirka® DEROS 680CV.

### Para pequeñas reparaciones



Coarse Cut

	Granos
Proceso	P60, P80

Máquina:  Mirka® RPS 300CV.

## Proceso más agresivo



Abranet® Ace HD

	Granos
Proceso	P40, P60, P80

Máquinas: lijadora  Mirka® HDS, que incluye

