

## BÁSCULAS INDUSTRIALES

## ▶ VERIFICACIÓN

Ref.	Modelo	
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (8)	M
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (8)	M
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (8)	M
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	
33819	Cable autoalimentado para conexión de equipo Xtrem	

## ▶ OPCIONES XTREM

Ref.	Modelo	
71683	WiFi para Xtrem	
32377	Conexión Ethernet para Xtrem	
32382	Conexión RS-485 para Xtrem	
72026	Software Xtrem PC	Sin Cargo
72025	APP Xtrem (Android)	Sin Cargo
71725	APP Xtrem Premium 1 año (Android)	
33819	Cable autoalimentado para conexión de equipo Xtrem	
72034	Impresora etiquetas Bluetooth Q1	

## ▶ OPCIONES CÉLULAS

Ref.	Modelo
36948	Células C3 de acero niquelado con protección IP67
36949	Células C3 de acero inoxidable con protección IP68
70801	Células C3 de acero inoxidable con protección IP69K

## ▶ OPCIONES K3X, K3W, K3iX, K3iW

Ref.	Modelo
32330	Placa de 3 relés
32332	Pedal de tara
33772	Placa fecha y hora

## ▶ ACCESORIOS K3X, K3W, K3iX, K3iW

Ref.	Accesorios K3X, K3W, K3iX, K3iW (1)
70034	Impresora PR4 (3)
70814	Impresora etiquetas y ticket Q2 (3)
32385	Conexión USB
5263	Indicador repetidor RD3 (4)
6170	Indicador repetidor K3 (2)
6171	Indicador repetidor K3i (2)
3792	Software EX-Link para PC (4)
4877	Software PW-Link para PC (4)
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4m
32294	Cable RS-232 a Impresora K
33738	Cable para indicador remoto K3 a K3, 1,5m
33739	Cable para indicador remoto K3 a K3, 4m
3805	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable (5)
33207	Soporte rótula ABS para indicador (SC2, K2, K3, Z3)
3803	Soporte U tubo acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)

(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

(2) Con función de visualización, necesita cable K3 a K3.

(3) Necesita Cable RS-232 a Impresora K.

(4) Necesita Cable RS-232 a RD3 o PC K.

(5) No incluye soporte para indicador.

(6) No admite ninguna de las siguientes opciones: WiFi, Ethernet, RS-485, Software Xtrem PC, APP, APP Premium.

(7) Con células de acero inoxidable.

(8) Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificación" y un indicador con símbolo "M".

Los equipos verificados tienen una resolución de e=3.000 div. sobre la capacidad máxima.



gram-group.com