

# Lijado de Barniz

Lijado de Barniz - DISCOS / HOJAS

## Acabado Mate

### Lijado sin polvo

En el caso de superficies barnizadas o lacadas, el lijado sin polvo que consigue Abranet® cobra aún más importancia para obtener un buen acabado.



Abranet® o Abranet® Ace

Granos

Proceso

P240

Máquinas:



Mirka® DEROS 650CV para discos y

### Lijado convencional

Para este proceso Mirka también dispone de otros productos para conseguir un acabado mate de un modo más convencional.



Q. Silver® Ace o Gold

Granos

Proceso

P240



Mirka® DEOS 81x133 para hojas.

## Acabado Satinado

### Lijado sin polvo



Abranet® o Abranet® Ace y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® o Abranet® Ace

P240

Proceso Abralon®

P360

Máquinas:



Mirka® DEROS 650CV para discos y

### Lijado convencional



Q. Silver® Ace o Gold y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® o Gold

P240

Proceso Abralon®

P360



Mirka® DEOS 81x133 para hojas.

## Acabado Alto Brillo

### Lijado sin polvo



Abranet® o Abranet® Ace y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® o Abranet® Ace

P320

Proceso Abralon®

P500

Máquinas:



Mirka® DEROS 650CV para discos y

### Lijado convencional



Q. Silver® Ace o Gold y Abralon®

Granos

Proceso Abranet® o Gold

P320

Proceso Abralon®

P500



Mirka® DEOS 81x133 para hojas.

El proceso de lijado con maquinaria industrial de la capa inicial (fondo) con la que barnizamos o lacamos una madera, chapa o DM debe ser diferente en función del acabado final y de la configuración de los rodillos que tenga la máquina.

## Acabado Mate

### Lijadora transversal - rodillo - patín



Sica Fine o Gold Max

	Granos
Transversal	P320
Rodillo	P400
Patín	P500

### Rodillo - patín



Sica Fine o Gold Max

	Granos
Rodillo	P320
Patín	P400

## Acabado Brillo Directo

### Lijadora transversal - rodillo - patín



Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate

	Granos
Transversal	P320 - P400
Rodillo	P400
Patín	P600 (Sica Fine Stea.)

### Rodillo - patín



Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate

Primer paso:	Granos
Rodillo	P320
Patín	P400
Segundo paso:	
Rodillo	P400
Patín	P600 (Sica Fine Stea.)

## Acabado Alto Brillo

### Lijadora transversal - rodillo - patín



Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate

Primer paso:	Granos
Transversal	P320
Rodillo	P400
Patín	P600 (Sica Fine Stea.)

Segundo paso:	Granos
Transversal	P800 (Sica Fine Stea.)

Tercer paso:	
Pulido	

### Rodillo - patín



Sica Fine, Gold Max o Sica Fine Stearate

Primer paso:	Granos
Rodillo	P320
Patín	P400

Segundo paso:	Granos
Rodillo	P600 (Sica Fine Stea.)
Patín	P800 (Sica Fine Stea.)

Tercer paso:	
Pulido	

