

pewag KPSW Gancho paralelo de acoplamiento con fiador

Interacción óptima.


El diseño especial del apoyo de cadena permite que con este gancho reductor estándar con conexión de acoplamiento se logre una interacción óptima entre cadena y gancho. No es necesario reducir la capacidad de carga del aparejo en estado acortado a no ser que se integre posteriormente en el sistema. Es posible unir rápida y sencillamente la cadena con el sistema de acoplamiento sin necesitar eslabón conector. Los pernos para acoplamiento y los pasadores de seguridad pueden adquirirse como juego de repuesto KBSW.

Este gancho es excelente para asegurar cargas gracias al fiador que evita que se descuelgue la cadena involuntariamente estando acortada.

El juego de fiador PSGW formado por perno, muelle y tuerca está disponible también como repuesto. El gancho paralelo de acoplamiento es conforme a la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10 y dispone de marcado CE. El manual de instrucciones completo informa también de que es inadmisibles aplicar la carga en la punta del gancho y que el montaje debería hacerlo una persona experta. Para ello no se necesita ninguna herramienta especial y la recomendación sirve exclusivamente para la seguridad del usuario.



KPSW Gancho paralelo de acoplamiento con fiador



Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	Peso [kg/pc.]
KPSW 7	1.900	63	57	9	9	0,48
KPSW 8	2.500	63	57	10	9	0,48
KPSW 10	4.000	78	71	12,50	12	0,93
KPSW 13	6.700	93	92	16	15	1,90
KPSW 16	10.000	115	113	20	19	3,55